

# 土砂災害に関連する情報を提供しています

## 北海道建設部河川砂防課のホームページ

下記のURLから、土砂災害に関する情報(北海道土砂災害警戒情報システム、土砂災害危険箇所)を提供しています。

URL: <http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/kss/index.htm>

【参考】  
ホームページ画面

### 【北海道土砂災害警戒情報システム提供情報】

- 土砂災害警戒情報の発表状況
- 土砂災害危険度情報(5kmメッシュ単位による)
- 降雨情報
- 土砂災害警戒区域等の指定状況

### 【土砂災害危険箇所情報】

- 道内各管内の「土砂災害危険箇所(マップ)」等へのリンク

河川砂防課  
お知らせ  
平成26年4月1日より「建設部土木局河川課」と「建設部土木局砂防課」が「建設部土木局河川砂防課」に統合となりました。  
お手数ですが、以下のリンクやブックマークの変更をお願いします。  
・旧河川課のトップページ  
・旧砂防課のトップページ

「北海道土砂災害警戒情報システム」  
(現在、出されている「警戒」や「警戒情報」等を確認することができます)

道内各管内の「土砂災害危険箇所(マップ)」等の情報はこちらを参照願います。  
・札幌建設管理部(石狩, 空知)  
・小樽建設管理部(後志)  
・函館建設管理部(渡島, 樺山)  
・室蘭建設管理部(胆振, 日高)  
・旭川建設管理部(上川)  
・留萌建設管理部(留萌)  
・稚内建設管理部(宗谷)  
・網走建設管理部(網走)  
・帯広建設管理部(十勝)  
・釧路建設管理部(釧路, 根室)


## 北海道防災情報システム

災害に関連する情報(土砂災害警戒情報や避難情報など)を提供しています。

お持ちの携帯電話へ災害関連情報をメール配信します。

携帯電話URL: <http://i.bousai-hokkaido.jp/>

パソコンURL: <http://www.bousai-hokkaido.jp/>



## メール配信登録方法

登録の際は、携帯電話から『携帯電話URL』にアクセスするか、もしくは携帯電話で『QRコード』を読み取って空メールを送信してください。

左記の登録方法は、『携帯電話URL』にアクセスした場合の手続きです。  
※『QRコード』を読み取った場合は、空メールが自動的に作成されます。(『空メールを送信』からは同様の手続きとなります)

配信登録 携帯電話URL



### 【連絡先】

- 河川砂防課ホームページ
- 北海道防災情報システム

北海道建設部土木局河川砂防課砂防グループ  
北海道総務部危機対策局危機対策課防災グループ

電話 011-204-5560  
電話 011-204-5008



## ■ 土砂災害警戒情報に注意しよう

土砂災害警戒情報は大雨による土砂災害発生の危険性が高まったときに、市町村長が住民への避難勧告等を適切に行えるように支援するとともに、住民自らの避難の判断にも参考となるよう、都道府県砂防部局と気象庁が共同で発表する情報です。土砂災害警戒情報に基づき避難をしましょう。



※イメージ

◀テレビによる告知

● 日頃の備え  
と  
早めの避難

## ■ 危険を感じたら早めの避難

**避難の道順を決めておく**

避難する道に危険な場所がないか、日頃から調べておきましょう。

**危険箇所を調べておこう**

危険箇所図は最寄りの土木事務所、市町村役場等で見ることができます。日頃からどこが危険か、避難場所はどこか、確認しておきましょう。



# 土砂災害から身を守るために

## ■ 土砂災害に対する認識を深めよう

土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等に指定されると、ハザードマップの作成等、警戒避難体制の整備が進められます。このとき住民自らが主体となって、地域で発生した過去の土砂災害の伝承や危険箇所、避難所の位置などを書き入れた手作りのハザードマップを作成すると、土砂災害についての認識を深めるのに役立ちます。



住民でしか分からない情報が反映されたハザードマップ (山口県岩国市大山地区)



**お年寄りは早めに避難させよう**

犠牲者の半数以上を占めるのは、お年寄りなど災害時要援護者です。移動時間を考えて早めの避難を。

**防災無線や広報車による呼びかけに注意する**

強い雨や長雨の時などは、市町村による広報車の呼びかけ等に注意しましょう。



# 土砂災害にはこんな前兆現象があります!

こんな現象を見たら…聞いたら…早めに避難しましょう。

キケンな場所には近づかないようにしましょう。

※ここに紹介した現象が、土砂災害発生の前兆現象の全てではなく、また、これらの現象が見られなくても土砂災害が発生する場合があります。

地すべり



土石流






がけ崩れ





旭川土木現業所美深出張所管内土砂災害危険箇所図  
(中川町) 4-4



旭川土木現業所美深出張所管内(中川町)土砂災害危険箇所一覽表

土石流危険渓流			急傾斜地崩壊危険箇所		
図番号	渓流番号	渓流名	図番号	箇所番号	箇所名
±001	B44-0140	安川二の沢川	地001	1-2215	中川神路1
±002	B44-0150	安川の沢川	地002	1-2216	中川神路2
±003	B44-0160	パンチ木の沢川	地003	1-2217	中川神路3
±004	B44-0170	サツベツ川	急001	計3箇所	中川町 計3箇所
±005	B44-0180	菅原の沢川	地001	262	共和
±006	B44-0190	伊藤の沢川	地002	263	共和四
±007	B44-0200	大富一の沢川	地003	264	安川
±008	B44-0210	コクネツ川	地004	265	板谷二
±009	B44-0220	小黒沢川	地005	266	板谷
中川町 計9 渓流			中川町 計5 箇所		

凡 例	
土石流危険渓流	±001 流線
急傾斜地崩壊危険箇所	急001 5m/30°以上
地すべり危険箇所	地001
市町村界	
国 道	
主要道道	
一般道道	
市区役所	●
町村役場	○

